

COMUNICADO



La Comisión Interventora de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-Honduras), en relación a la reparación del corredor carretero, Ruta 20, Pito Solo - Santa Bárbara – La Ceibita, a las comunidades de los municipios de: San Pedro Zacapa, Concepción Sur, Ceguaca, Santa Bárbara, Gualala, San José de Colinas, Ilama, Chinda, Trinidad, San Luis, Petoa, Quimistán, población en general y medios de comunicación, comunica que:

1. INVEST-Honduras es la institución a cargo de la ejecución de los proyectos de:
 - 1.1. Mantenimiento y conservación vial de la Red Oficial de Carreteras de Honduras, obras de bacheo asfáltico lote No. B-08, tramos de Ruta 20, límite departamental (Pito Solo) Comayagua /Santa Bárbara-Tenchoa, Ruta 20, Tenchoa-Santa Bárbara la obra tiene una longitud de 37.81 kilómetros, a cargo de la constructora Servicios de Mantenimiento y Construcción, S.A. de C.V. (SERMACO S.A. de C.V.) y bajo la supervisión de OMNI S. de R.L. Los trabajos que se están realizando son los siguientes:
 - a) En la Ruta 20, límite departamental (Pito Solo) Comayagua - Santa Bárbara-Tenchoa de la estación 0+000 – 37+000, se están realizando actividades de bacheo en caliente, excavación, base triturada, concreto asfáltico y acarreo interno de mezcla asfáltica.
 - b) En la Ruta 20, Tenchoa-Santa Bárbara en un tramo de 6.16 kilómetros de la estación 0+000-6+000, se está trabajando en bacheo en caliente y acarreo interno de mezcla asfáltica.
 - c) En la Ruta 81, P020 - San Pedro Zacapa en una longitud de 3.70 kilómetros de la estación 0+000-1+000, se están realizando actividades de bacheo en caliente y acarreo interno de mezcla asfáltica.
2. De igual manera, en la Ruta 20, Santa Bárbara - La Ceibita, un tramo con una longitud intervenida de 59.49 kilómetros (km), se están haciendo reparaciones y dicha obra está a cargo de la empresa constructora Servicios de Mantenimiento y Construcción, S.A. de C.V. (SERMACO S.A. de C.V.) bajo la supervisión de la empresa Servicios PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. (SEPROSCO). Se están realizando trabajos de bacheo en caliente en 31 kilómetros y microcarpeta en 5 kilómetros más.
3. Asimismo, se están atendiendo daños ocasionados por las tormentas Eta e Iota en las siguientes estaciones:
 - a) En el kilómetro 60, en la denominada falla del Malecón, se ha avanzado en un 90% las tareas de corte en roca para cambio de alineamiento horizontal. Se están finalizando los trabajos de relleno con material de río, instalación de alcantarillas y se ha programado el revestimiento de cunetas y talud.

- b) En el kilómetro 62, se ha realizado el saneamiento de material existente, construcción de pedraplén y se ha programado la instalación de alcantarillas.
- c) En los kilómetros 72, 74, 75,76 y 77 se han finalizado las actividades de canalización con el objetivo proteger el talud de la carretera.
- d) En el kilómetro 76 se está construyendo un muro con concreto ciclópeo, relleno con material de río.
- e) En el kilómetro 99 se realizó la canalización de cauce, se comenzará a realizar los trabajos necesarios para corregir las fallas suscitadas en este kilómetro.

4. Se ha programado darle tratamiento de bacheo, microcarpeta o la instalación de capa asfáltica según la magnitud de la falla.

5. INVEST-Honduras a través de su equipo técnico estará supervisando que los procesos se agilicen para dar una pronta y definitiva solución al problema a ese tramo carretero.

6. Solicitamos a la población las disculpas y su comprensión por las molestias causadas al transitar por el tramo en construcción y recordarles que tomen las medidas necesarias.

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de septiembre de 2021